



La rue d'Estienne d'Orves est en double sens de circulation. Un sens est empruntée par un bus standard (ligne 176). Une interdiction de 25m minimum est nécessaire pour la déviation de trajectoire des bus et le croisement de véhicules dans les chicanes. Le stationnement interdit dans ces délaissés est alors difficile à faire respecter. La pose d'un coussin berlinois au milieu de cette déviation de trajectoire pose également un problème de sécurité.

Mise en oeuvre d'une bande pavée et de la signalisation zone 30
-1 place de stationnement

Pose de coussins berlinois

Stationnement interdit difficile à gérer

Mauvaise position du coussin

Basculement du stationnement côté pair pour améliorer la visibilité au passage piétons
-1 place de stationnement

Bande pavée, socle et signalisation zone 30 à supprimer

Coussins berlinois

Elargissement de trottoir

Légende

- █ Aménagements existants
- █ Propositions FCPE / UPIC Groupe scolaire Léon Bourgeois suite à la visite du 23/02/2013
- █ Commentaires des Services techniques après étude

